单路 20A~80A 可控硅功率调整器使用说明(V5.0)

BTK 智能可控硅功率器采用微处理器设计,宽脉冲触发方式稳定可靠,且接线简便。适用于各类单、三相阻性或感性负载。在电路结构上,由于采用板卡+模块化设计,功能组合、升级灵活方便。高性能开关电源,可在极宽的电源波动范围内正常工作。具有多种输入规格,控制输入与触发输出光电隔离。既可以与各种自动化仪表配套使用,也可以单独手动操作控制,手操分辨率可达 1/1000。且手动/自动为无扰切换。广泛应用于负载要求连续平滑调节、低电压大电流以及控制精度要求较高或不允许大电流冲击的单、三相控制系统,如交直流调压、充电,交、直流电机调速等,具有很高的性价比。

一 主要技术指标

外控制输入规格: 0-5V、1-5V; 0-10mA、4-20mA、0-20mA;
● 手动操作分辨率: 1/1000
● 电流显示分辨率: 1A

软起动时间: 0-300s 任意设定 软关断时间: 0-300s 任意设定 电源电压: 85-264VAC DC

二、选型规则

系列号	类型	控制方式	负载类型	控制输入	辅助 1	辅助3	额定电流 (A)	说明
BTK	人王	コエロコノンエリ	八州人王	11111111111	CATUIL	TIDLY) O		悬挂式可控硅功率调整器
BIIK	Α							交流
								文派
	D	_						直流
		С						移相
		K						过零
			1					单相
			2					两相
			3					三相 Y 形不接零或△接法
			4					三相四线制
				1				0-10mA
				2				4-20mA
				3				0-20mA
				4				0-5V
				5				1-5V
				6				0-10V
					N			无功能
					J1			过流报警输出模块;常开+常闭,8A/220V
						N		无功能
						R		RS232 通信模块
						S		RS485 通信模块
							XXX	每相允许的最大电流

三、外形及尺寸规格



图 1



图 2



安装孔位 💆 💠

94

166

图 3

四、端子接线

4.1 控制部分接线



4.2 主回路部分接线



五、面板及操作说明

- ① 主回路电流、手动输出值、参数符号显示窗; 正常状态循环显示主回路电流值 Axxx,单位: A
- ② 输出百分比显示光柱;
- ③ 手/自动无扰转换兼参数设定键。 a) 点按为手/自动模式转换 (PV 最左边显示 H 为手动); b)长按3秒进入参数设定状态;
- ④ 风扇状态指示灯;

该灯亮, 提示风扇处于待机停止运转状态。

⑤ 光标左移键;


该键在参数设定时用于数位选择;

⑥ 数值减小键; ⑧ 过热保护状态指示灯;

⑦ 数值增加键; ⑨ 内部短路故障指示灯;

组合键功能: 在参数设定状态下, 按住<再点 / 可退回前一参数;

按住<再点 SET 退出(无操作 20 秒自动退出)



闪烁符号含义对照表

符号	含义
E	过载保护
EA	过载损坏
LA	负载开路、热保护 或 内部 开路性损 坏
HA	内部短路性损坏

过载解除:

a) 点按< V A 任何一个按键; b) 重新上电;

注意: 如果故障未排除, 仍将进入过载 保护状态! 强行解除可能导致内部损坏!

六、参数说明

长按 SET 键 3 秒进入设定状态 (图 8~图 16)。

外部控制输入规格选择参数 InP。

点 SET 🗸

InP 参数值。设置的值与输入信号规格对应如下:

33: 1-5V, 4-20mA: 34: 0-5V, 0-10mA, 0-20mA.

点 SET 🗸

注意: 不同的输入信号接线位置也不相同。

图9 口山上

输出下限参数 outL

点 SET 【

输出下限值,采用百分比制。0-100%对应可控硅 0~最大导通角。导通角的百分数和主回路实际电压(或电流)的对应 关系,请在具体应用中获得。输出处于 outL 确定的最小值时,LAL 灯亮

点 SET 🗸

图 10 口山上片

输出上限设定参数 outH, 有百分比限幅和限流两种模式。

点 SET 🗸

输出上限值。采用百分比模式:0-100%对应可控硅0~最大导通角。导通角的百分数和主回路实际电压(或电流)的对应 关系,请在具体应用中获得。采用限流模式:设定为负值将自动转换为限流模式,数值单位:A

点 SET 🗸 图 11

软启动时间设定参数 tu

软启动功能在两种情形下起作用: 1-触发器首次上电; 2-外接启动/关断按钮控制后;

点 SET 🗸

软启动时间值,即输出从 outL 增加到 outH 的时间。

数值范围: 0-300; 单位: 秒

点 SET 【】 图 12

软关断时间设定参数 td。

点 SET 🗸

软关断功能在一种情形下起作用:外接启动/关断按钮控制后

软关断时间值,输出从outH下降到outL的时间。

点 SET 🗸

数值范围: 0-300; 单位: 秒

图 13

本机通信地址参数 Add。

点 SET 🗸

地址号。多机使用时,同一线路上不允许有相同的地址。

点 SET 🗸

图 14 占月山台 波特率参数 bAud

点 SET 🗸

本机波特率。同一系统中, 上、下位机均应采用相同的波特率

点 SET 🗸

图 15 5 上 月 上 手动允许/禁止参数 StAt

点 SET 🗸

StAt 参数值

2: 禁止按键切换到手动操作模式; 其它值: 允许点按 SET 键切换手/自动操作模式;

点 SET 🗸 图 16 PLoc

操作权限参数 PLoc

点 SET 🎵

权限值

0-查看和修改 InP 参数; 1-查看但不能修改 InP 参数; 1008-显示修改所有参数。